













WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MYJKA M01/M01P/PC




lp	symbol	Nazwa części	Cena netto PLN	zdjęcie
1.	LA600	rękawice robocze EKSTRTA	80,00	
2.	dragon	rękawice robocze STANDARD	43,09	
3.	1800	lampa do myjki M01 800/800P	250,00	

4.	L1200	lampa do myjki M01 1200P	290,00	
5.	op1200	opaska zaciskowa rękawic	40,00	
6.	GPOL	grzałka	250,00	

7.	G6/4	grzałka 6/4"	190,00	
8.	121-234-885	klamka szara – zawór opuszczanie	230,00	
9.	ZPW1/4	zawór z przyciskiem – wyzwajającym (podnoszenie)	215,00	

10.	T32	uszczelka pokrywy 5,5mb	165.00	
11.	510x260x4	szyba wziernikowa 510x260x4mm - lekka (do myjek z otwieraniem ręcznym)	80,00	
12.	510x260x8	szyba wziernikowa 510x260x8mm (do myjek z otwieraniem pneumatycznym)	50,00	

13.	720x130x8	szyba lampy 720x130x8 do myjek RPC 800/800P	45,00	
14.	1200 1130x130	szyba lampy 1200 1130x130 do myjek RPC 1200P	55,00	
15.	8080A	termostat- regulator temperatury	180,00	


16.	NTC-5k	czujnik temperatury	90,00	 A temperature sensor with a grey braided cable and a metal probe tip. The probe has a threaded section and a smooth section. Two wires, one red and one white, are visible at the end of the cable.
17.	B-3A	czujnik zamknięcia pokrywy	45,00	 A metal cover closure sensor with a coiled metal cable. The sensor is a rectangular metal plate with four screws. Two wires, one brown and one white, are attached to the sensor.
18.	DO01	dysza odmuchowa	65,00	 A yellow plastic discharge nozzle with a textured surface and a small opening at the top.


19.	DH01	dysza rozpylająca	80,00	
20	EC12	elektrozawór z cewką	280,00	
21.	6205	łożysko pompy 1szt.	42,00	

22.	0502-5300	łącznik sekcji pompy	250,00	
23.	GS24	łącznik sprzęgła	45,00	
24.	1720-0038	uszczelka głowicy pompy 1szt.	15,00	



25.	1440-0004	prowadzenie tłoka pompy 1szt.	40,00	
26.	3430-0007 PE	zestaw naprawczy pełny	284,55	
27.	FPF 1/4	filtr powietrza	180,00	


28.	ZBF1/4	zbiornik filtra powietrza	45,00	
29.	3430-0197	zawór zwrotny pompy 4szt. (komplet)	270,00	
30.	CRM61	wyłącznik czasowy	180,00	

31.	WO80	wąż w oplocie	150,00	
-----	------	---------------	--------	--

32.	PKP300	wąż pompy prosty	120,00	
33.	PKP350	wąż do pompy kątowny	130,00	
34.	EC001/500	siłownik pokrywy	450,00	

35.	S1.5/230	silnik myjki kabinowej	580,00	
36.	R15	przełącznik myjki kabinowej	50,00	
37.	R133P	stopka przełącznika	25,00	

38.	PK1/4	pływak kątowy	90,00	
39.	LTH1	pedał załączający	180,00	
40.	HYPRO53	pompa do myjki kabinowej	2500,00	

41.	PKP1270	wąż hydrauliczny do kabiny	195,00	
-----	---------	----------------------------	--------	---